

EX ALB RES


Furnizor:
S.C. ADPB S.A.

C.I.F.: RO10020943
 Nr. la Reg Com: J40- 9601/1997
 Capital social subscris si varsat: 14.390.920 lei
 Adresa: Loc.BUCURESTI SECTORUL 3,
 jud.BUCURESTI, Str.CALEA VITAN 154-158, Cod
 postal 031301
 Telefon: 021.346.33.34 Fax:
 E-mail: adpbsa@yahoo.com
 Banca: BCR SECTOR 3
 Cont: RO56RNCB0074009223070001 SWIFT
 RNCBROBU
 Banca: BRD VITAN
 Cont: RO71BRDE441SV15703494410 Ron
 SWIFT BRDEROBU
 Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Cont: RO87TREZ7005069XX003061 Ron

Cumparator:
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
 Adresa: BUCURESTI SECTORUL 3-BUCURESTI,
 CALEA VITAN, NR.242, PARTER, CAMERELE C3, C4,
 C5
 CIF: RO 37409960
 Nr. la Reg. Com.: J40/5481/2017
 Cont:
 Banca:

FACTURA

Numar: 2374
 Seria: ACI2020
 Data: 31.07.2020



Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare		T.V.A.	
					fara T.V.A.	Cota	Valoare	
0	1	2	3	4	5=3X4		6	
1	MINIEXCAVATOR PE SENILE CATERPILLAR 301.6 C CONFROM CONTRACT VANZARE-CUMPARARE 90/21.05.2020 SI PROCES VERBAL	BUC	1.000	36,000.00	36,000.00	19 %	6,840.00	

Semnatura si stampila furnizorului SERVICIUL AUTO (MECANIZARE TR) 	Date privind expeditia: Numele delegatului: OSNEA MARIUS Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: 03.08.2020 ora: 08:53 Semnaturile:	TOTAL 36,000.00 Lei din care accize	6,840.00 Lei
	Semnatura de primire	Total :	42,840.00 Lei

Proces Verbal de Predare-Primire Vehicul

Incheiat azi, 30 / 07 / 2020

Societatea Administrarea Domeniului Public Bucuresti Sect 3, reprezentata prin Mihai Romeo Sef Serviciu Administrativ si Mecanizare identificat prin CI, Seria RX, nr 834307 in calitate de predator,

si

Societatea Algorithm Residential reprezentant prin OSNEA MARIU S identificat prin CI seria RX nr 484274 in calitate de primitor,

cu ocazia predarii – primirii vehiculului:

Marca CATERPILLAR Tip/model 301.GC Varianta _____
Motorizare MOTORINA Putere(CP) _____ Nr de inmatriculare _____
Culoare GALBEN An fabricatie _____ VIN _____

avand urmatoarele caracteristici :

1. KM BORD 3229
2. COVORASE FATA / SPATE -
3. RADIO CASETFON / CD - MARCA -
4. CHEIE / CARD CONTACT _____ NR BUC 1 buc
5. PROIECTOARE NU
6. ANVELOPE SEMILAT STARE OK
7. JANTE TABLA - ALIAJ -
8. CAPACE ROTI -
9. ANTIFURT ROTI _____ CHEIE ANTIFURT -
10. ANTIFURT CAPACE ROTI - CHEIE ANTIFURT -
11. ROATA DE REZERVA _____ STARE -
12. TRUSA SANITARA -
13. TRIUNGHI REFLECTORIZANT -
14. EXTINCTOR -
15. CRIC -
16. CHEIE ROTI -

Avarii existente :

Documente in original predate – primite :