

Factura

13 301 ALG

Furnizor: S.C. AUTO COBALCESCU S.R.L.	Factura Nr. : SP3268190	CLIENT: Societate ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL
Nr.Reg.Comert: J40/12025/1991	Nr. Aviz ins. marfa :	Nr.Reg.Comert: J40/5481/2017
CUI: RO1590376	Data Fact.: 13.07.2020	CUI/CNP: RO37409960
Sediul: STR. SPLAIUL UNIRII, NR. 311, SECTOR 3 BUCURESTI, ROMANIA	Conditii de plata: Card Banca	Sediul: CALEA VITAN, NR.242, SECTOR 3
Capital Social: 20 511 700 Lei	Data Scadenta: 13.07.2020	Asigurator:
Banca: UNICREDIT BANK		Banca: <i>4091/06.08.2020</i>
Contul: RO89BACX0000000070385310		Contul:
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI		Cod Client: 074931
Contul: RO96TREZ7005069XXX001638		Tel. Mobil: 0
Banca: B.C.R. SUC SECTOR 6		Tel./Fax.: 0
Contul: RO23RNCB0077050249390001		
Tel./Fax.: 0374 102 300 / 0374 102 485	Nr. O.R. : 310087101	

Cota TVA: 19 %

Pag	Serie sasiu	Data reparatiei	Kilometraj	Nr inmatriculare	Tip APV	Data livrare		
1	UU1JSDDJG60417388	13.07.2020	76035	B301ALG	JSA	13.07.2020		
Denumire produs sau servicii	Cod Reper	U.M.	Cant/ Timp	Red %	Pret Unit net	Valoare unit (fara TVA)	Valoare total (fara TVA)	Valoare TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Manopera								
OG +NLOCX2 DISC DE FR-N+ FA+ OS DIAGNOST CIRCUIT DE FR-NARE OG CUR+ARE FR-N+ SPATE	MC013412 MC010101 MC013735	or or or	1,00 0,30 0,70		100,00 90,00 90,00	100,00 90,00 90,00	100,00 27,00 63,00	19,00 5,13 11,97
TOTAL (fara TVA) Manopera							190,00	
Piese								
DISC FRANA FATA PLACUTE FRANA SPRAY	402061200R 410604775R COB147	1 1 1	1,00 1,00 1,00		469,69 162,14 19,26	469,69 162,14 19,26	469,69 162,14 19,26	89,24 30,81 3,66
TOTAL (fara TVA) Piese de schimb							651,09	

Numar ore facturate: 2,00 ore

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului TRANDA IONUT Buletinul/cartea de identitate Seria: Nr. CNP. : Mijlocul de transport: Nr. Inmat.:	Semnatura de primire <i>OSKETA MARIN</i> Semnatura clientului pe avizul de insotire a marfii certifica primirea facturii	TOTAL (fara TVA) 841,09 TVA 159,81 TOTAL de plata 1.000,90
Date privind intocmirea facturii Nume si prenume responsabil Enciu Bogdan CNP:	Expeditia s-a facut in prezenta noastra La data de: 13.07.2020 Acu 14:18		

Telefoane utile: Mec. Renault: 03741 02336/7; Mec. Dacia: 0374 102342/3; Mec. Nissan: 0374 102364; Mec. SAAB: 021 5227000; Carcerie: 0374 102347/8
Comentariu auto:

AUTO COBALCESCU S.R.L.
SPLAIUL UNIRII, NR. 311,

SECTOR 3, BUCURESTI
CIF: RO1590376

SERVICE 1 BUC. X 1000.90= 1000.90 R

TOTAL LEI 1000.90

CARD 1000.90
REST 0.00

TOTAL TVA A - 19% 159.81
TOTAL TVA BON 159.81
NR. POZ. ART. IN BON: 1

Z: 0460 BF: 0015 NR. ANEF: 0001
ID BF: 20000921992020071314270904600015
DATA: 13-07-2020 ORA: 14:27:09
S/N: DB4200026987 TD: 00018274
CASIER 30: CASIER 30

BON FISCAL
2000092199
VA MULTUMIM !

UniCredit Bank

AUTO COBALCESCU SRL
SPLAIUL UNIRII C2
BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII, NR 311

TID: 2002I204

MID: 2002I204

NUMAR RAPORT: 001687

NR. CHITANTA: 011851

Visa Debit

8000000031010

*****1078

VANZARE

DATA/ORA: 13/07/2020 14:26:42 COD AUT: 301224
TIP TRANZACTIE: ONLINE - CHIP CTLS - CU PIN
TVR: 000000000
REFERINTA: 019507804753

VISA)))

Tranzactie APROBATA
(00-Aprobat)

1.000,90 RON

Prin introducerea codului PIN v-ati exprimat
Consimtamantul pentru efectuarea Tranzactiei

VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA
UniCredit Bank VA ASTEAPTA DIN NOU!

CONTOALE

LEGATE DE OPERATIILE DE INTRETINERE SI REPARATIE

CS : Controale de Securitate (lucrările mecanice în afara reviziei)

RD : Revizie Dacia

76035
KILOMETRAJ

LISTA DE OPERATII		CS	RD		
Lista de controale (Check list)					
Stergatoare parbriz F/S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fanuri		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Plafoniera / iluminare numar inmatriculare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Semnalizare/ lumini pozitie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lumini stop		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lumini de ceata F/S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lumini mers inapoi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Plafoniere si martori de bord		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Para solar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nivel ulei directie asistata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nivel lichid parbriz F/S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lichide frana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lichid de racire (antigel)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Lichid de ambreiaj hidroalic		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nivel ulei motor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Etanseitate circuit frana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Etanseitate circuit servodirectie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Etanseitate circuit racire		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Placute de frana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Discuti de frana		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Joc articulatii / Starea burdufuri de cauciuc		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Circuit de frana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Circuit servodirectie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Circuit de racire		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ambreiaj hidroalic		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Stare incarcare baterie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Amortizoare F/S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Coloana de esapament		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Conformitate, stare si presiune pneuri		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BUN	DF	SF	DS	SS	RR
MEDIU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE INLOCUIT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Test diagnostic calculatoare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificare filtru habitaculu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control eficacitate circuit de climatizare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Refacere cupluri strangere : rotule bielete brate cadru GMP		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prezenta etichetei de intretinere(revizie si schimb ulei)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Functionarea si ungere inchizatoare capota fata		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Starea jantelor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Control coroziune caroserie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proba de drum		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cutie de becuri de rezerva		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit securitate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificare data expirare Kit securitate	0 1	0 8	2	0 2	0
Verificare data expirare RCA	1 17	0 7	2	0 1	2 1 0
Verificare data expirare CASCO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DACIA CERTIFICAT DE CONTROL

Reparator Dacia
SC AUTO COBALCESCU
SRL

Data finalizarii lucrarii: 13/07/2020

N° OR: 310087101

Doamna/Domnul: ALGORITHM RESIDENTIAL S3 /Delegat
Tel.: 0 /Telefon delegat

Adresa email: I.DOGY SAY 7 15H 6RH
Model: B301ALG Nr inmatriculare: B301ALG

INFORMATII PRACTICE

Data viitoarei Inspectii Tehnice Periodice: 24/07/2021 /Km 79123
Data urmatoarei revizii (data si Km): 06/09/2021 /Km 79123
Data de apel: 06/08/2020

VA ATRAGEM ATENTIA ASUPRA URMATOARELOR

LUCRARI DE REALIZAT URGENT

LUCRARI DE PREVAZUT

OBSERVATII
INLOCUIT DSICURI + PLACUTE FRANA
CURATAT FRANE SPATE, STAND FRANA
INL RULMENT ROATA DT FATA

Nume si semnatura CS
Enciu Bogdan

Semnatura client
ANETA MARICA

La cerere se poate obtine un deviz estimativ pentru costuri si durata reparatiei

Vizat,
ŞEF DEPARTAMENT TEHNIC,
TĂŞCAN DOREL

Se aprobă,
DIRECTOR GENERAL,
BANU DANIEL

REFERAT DE NECESITATE


PUNCT DE LUCRU: UTILAJE - MIJLOACE DE TRANSPORT
Vă rugăm prin prezenta să aprobați: DACIA LOGGY B 301 ALG

N R C I R	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	CANT	VAL/UM	VALOARE TOTALA	DATA LIVRARE PRODUSE	DATA CONFIRMARE ACHIZITIE PRODUS
1	REPARATIE AUTO B301ALG (MAT. + MANOPERA)	BUC	1				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

DACIA LOGGY B 301 ALG

Întocmit,
Funcția:
Nume și prenume:
Semnătură

OSKRA MARȘUȘ


Data: 13.07.2020